


Die wirksame
Klimaverbesserung
Sicherheit und Leistung
für Ihren Stall

Bien connu en industrie, pour la récupération de l'énergie l'hiver et l'amélioration de l'ambiance de travail en été, le brassage d'air présente un intérêt incomparable en élevage en permettant une véritable ventilation au ras du sol, là où vivent vos animaux.



Le brassage d'air permet :

- ★ La diminution des mouches
- ★ La régularisation de la température
- ★ La régénération de l'air
- ★ Le confort des animaux
- ★ L'élimination du stress



En été
Rafraîchissement et
ventilation de la
zone d'élevage.



En Hiver
Assèchement des
litières

Ventilateur				
	m3 / h	∅	H	Ampères
EGL 040990	44600	143 cm	80 cm	0,25 - 0,52
EGL040555	Régulateur 2,5 A / Handregler 2,5 A			



Ventilateurs avec grilles de protection

Code	m3 / h	∅	H	Ampères
VZI 041000	1450	324 mm	430 mm	0,75
VZI 041010	3050	368 mm	485 mm	0,96
VZI 041020	4400	407 mm	540 mm	1,55
VZI 041030	5950	458 mm	575 mm	2,25
VZI 041040	7400	510 mm	655 mm	2,70
VZI 041044	11500	643 mm	805 mm	3,00

Volets de façade		
Code type WSK	∅ ventilateur	largeur x hauteur
VWS040250	30 cm	43,4 cm
VWS040260	35 cm	48,6 cm
VWS040290	40 cm	53,8 cm
VWS040270	45 cm	59 cm
VWS040280	50 cm	64,2 cm


Régulateurs électroniques	
RAI 040501	6 A sans voyant digital
RAI 040502	10 A sans voyant digital
RAI 040508	6 A avec voyant digital
RAI 040511	10 A avec voyant digital

Disjoncteur	
VSC 040240	1 par ventilateur

- ★ Très performants, économiques, silencieux
- ★ Résistants à la corrosion (châssis synthétique, pales en fonte d'aluminium).
- ★ Equipés de thermo-contacts
- ★ Protection totale du moteur
- ★ Rendement élevé



Intérieur en cm	Ø 42	Ø 52	Ø 65
1 Diffuseur Système antipluie	VZU042174 VZU042181	VZU042175 VZU042183	VZU042176 VZU042185
2 Chapeau de cheminée, brun avec support	VAK042033	VAK042035	VAK042037
3 Chapeau de cheminé avec grille anti oiseaux Adaptation sur tuyau	--	--	VAK042026 VAK042019
4 Tuyau de cheminée, brun, longueur 1 m.	VAK041524	VAK041534	VAK041544
5 Coude 90° (45° sur demande)	VAK042315	VAK042317	VAK042318
6 Raccord toit Eternit & manchette (polyester)	VAK042064	VAK042064	VAK042064
7 Raccord toit tuile & manchette (polyester)	VAK042069	VAK042069	VAK042069
Cartouche de colle poly	VKL041647	VKL041647	VKL041647
8 Clapet de fermeture manuel	VZK041671	VZK041673	VZK041674
9 Fixation murale	VAK042110	VAK042120	VAK042130
10 Anneau de finition	VZU042158	VZU042160	VZU042165



Couleurs non contractuelles




★ **Rafrâichissement de grandes étables**

★ **Meilleure production laitière en cas de fortes chaleurs**

★ **Efficace contre la prolifération des mouches**

★ **Meilleur climat**



Pour une ventilation optimale !



Entraînement avec courroies trapézoïdales, avec treillis de protection sur les deux côtés, avec volets

Ventilateur type 790, 14'500 m ³ /h, 0.55 kW, 3 x 400 V, 1.9A dim. extérieures de coquille: LxHxL: 960 x 960 x 405 mm	VAG 040981
Ventilateur type 990, 21'500 m ³ /h, 0.75 kW, 3 x 400 V, 2.4A dim. extérieures de coquille: LxHxL: 1150 x 1150 x 405 mm	VAG 040983
Ventilateur type 1260, 36'700 m ³ /h, 1.1 kW, 3 x 400 V, 3.3A dim. extérieures de coquille: LxHxL: 1380 x 1380 x 405 mm	VAG 040985
Régulateur à 4 vitesses avec sonde de température et affichage digital, 4A	VAG 040988
Régulateur à 4 vitesses avec sonde de température et affichage digital, 10A	VAG 040989
Régulateur à 4 vitesses, manuel, 4 A	VAG 040986
Régulateur à 4 vitesses, manuel, 6 A	VAG 040987
(excl. matériel de suspension et branchement électrique: par les soins du propriétaire)	

Entraînement avec courroies trapézoïdales, avec treillis de protection sur les deux côtés, sans volets

Ventilateur type 790, 14'500 m ³ /h, 0.55 kW, 3 x 400 V, 1.9A dim. extérieures de coquille: LxHxL: 960 x 960 x 405 mm	VAG 040980
Ventilateur type 990, 21'500 m ³ /h, 0,75 kW, 3 x 400 V, 2.4A dim. extérieures de coquille: LxHxL: 1150 x 1150 x 405 mm	VAG 040982
Ventilateur type 1260, 36'700 m ³ /h, 1,1 kW, 3 x 400 V, 3.3A dim. extérieures de coquille: LxHxL: 1380 x 1380 x 405 mm	VAG 040984



Rafrâichissement et ventilation de la zone d'élevage

En été, le bâtiment se ventile mal, la chaleur dégagée par les animaux et les gaz toxiques ne sont pas éliminés. Les animaux souffrent, succombent brutalement parfois.



Ambiance homogène

Toute l'année, les variations de températures sont très importantes et souvent brutales dans la journée; les animaux en souffrent parce que certaines zones du bâtiment sont mal ventilées.